

# STRIKE FIRST CORPORATION – NOTICE TO OWNER

**TO:** OWNERS OF CERTAIN STRIKE FIRST FIRE EXTINGUISHERS

**SUBJECT:** PRODUCT SAFETY RECALL

**MODELS:** SERIAL #'S

**WBSF-ABC110P** VP215931-VP215992  
VP241252-VP261000  
VV658001-VV683000  
VX848001-VX852000

**WBDL-ABC310P** 262034-281000  
VS301001-VS323000  
VX853001-VX858000  
VV683001-VV713000  
WH181001-WH202624

**WBDL-ABC340P** 1783-1833  
6036-6649

**MANUFACTURED BETWEEN:** DEC. 2002 - FEB. 2004

**DATE:** DECEMBER 2005

#### **RETRO-FIT PROGRAM:**

Strike First Corporation is voluntarily issuing this Notice to Owner. Strike First has determined that the valve stem seat in a number of its 2.5lb and 5lb dry chemical models may prevent the extinguisher from discharging properly when the trigger is activated. As a result of this condition, Strike First has initiated a fire extinguisher retro-fit program.


#### **HOW DOES THE RETRO-FIT PROGRAM WORK:**

Strike First is making available to qualified fire extinguisher service organizations, free of charge, retro-fit kits for retrofitting the fire extinguishers that are affected by this notice. If you currently possess fire extinguishers that fall within the range of serial numbers affected by this notice, Strike First asks that you immediately contact your fire extinguisher service company to request that the affected units be retrofitted. Once the valve stem assembly in an affected unit is properly replaced by a qualified fire extinguisher service organization, the unit will discharge as intended.

#### **HOW TO IDENTIFY AFFECTED UNITS:**

Strike First (Diamond) models WBSF-ABC110P, WBDL-ABC310P and WBDL-ABC340P with certain serial numbers ONLY are affected by this Notice to Owner. The serial number is located on the extinguisher's label, below the "ULC" mark.

These units are designed for commercial/industrial, multi-residential and vehicle applications. The vast majority will be found in businesses and other commercial spaces, which require service by a fire extinguisher service company. The affected extinguishers can be visually identified by comparing them to the images below:



**STRIKE FIRST CORPORATION**  
**777 TAPSCOTT ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO M1X 1A2**  
**PHONE: 1-888-575-1132 FAX: 1-888-575-1134**  
**[www.strike-first.com](http://www.strike-first.com) [info@strike-first.com](mailto:info@strike-first.com)**

# STRIKE FIRST CORPORATION – AVIS AU PROPRIÉTAIRE

AUX : PROPRIÉTAIRES DE CERTAINS EXTINCTEURS STRIKE FIRST

OBJET : RAPPEL DE SÉCURITÉ DE PRODUIT

MODÈLE : SÉRIE N° S

WBSF-ABC110P VP215931-VP215992  
VP241252-VP261000  
VV658001-VV683000  
VX848001-VX852000

WBDL-ABC310P 262034-281000  
VS301001-VS323000  
VX853001-VX858000  
VV683001-VV713000  
WH181001-WH202624

WBDL-ABC340P 1783-1833  
6036-6649

FABRIQUÉ ENTRE : DÉC. 2002 – FÉV. 2004

DATE: DÉCEMBRE 2005

#### PROGRAMME DE REMISE À NEUF :

Strike First Corporation émet volontairement cet avis au propriétaire. Strike First a déterminé que le siège de la tige de soupape dans un certain nombre de ses modèles à poudre de 2,5 lb et de 5 lb peut empêcher l'extincteur de se décharger convenablement lorsque la détente est activée. En conséquence, Strike First a mis au point un programme de remise à neuf de l'extincteur.

#### COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME DE REMISE À NEUF :

Strike First met gratuitement à la disposition aux organismes de service qualifiés d'extincteurs une trousse de remise à neuf pour remettre à neuf les extincteurs affectés par cet avis. Si vous possédez actuellement des extincteurs qui se trouvent dans la fourchette des numéros de série affectés par cet avis, Strike First vous demande de contacter immédiatement votre compagnie de service d'extincteurs afin de demander que les appareils affectés soient remis à neuf. Une fois que l'ensemble de tige de soupape dans un appareil affecté est remplacé par un organisme de service d'extincteur qualifié, l'appareil déchargera comme prévu.

#### COMMENT IDENTIFIER LES APPAREILS AFFECTÉS :

Les modèles Strike First (Diamond) WBSF-ABC110P, WBDL-ABC310P et WBDL-ABC340P avec certains numéros de série seulement sont affectés par cet avis au propriétaire. Le numéro de série se trouve sur l'étiquette de l'extincteur en dessous de la marque «ULC».

Ces appareils sont conçus pour les applications commerciales/industrielles, multi-résidentielles et de véhicules. La vaste majorité se retrouvera dans les entreprises et autres espaces commerciaux, qui demandent un service par une compagnie de service d'extincteurs. Les extincteurs affectés peuvent être identifiés visuellement en les comparant aux images ci-dessous :



STRIKE FIRST CORPORATION  
777 TAPSCOTT ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO M1X 1A2  
TÉLÉPHONE : 1-888-575-1132 TÉLÉC. 1-888-575-1134  
[www.strike-first.com](http://www.strike-first.com) [info@strike-first.com](mailto:info@strike-first.com)